



## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Relatório fotográfico para caracterização do estado físico da edificação onde funciona atualmente a Escola Luiz Tenório de Carvalho, situada na rua Padre Agobar, 234, Heliópolis, Garanhuns - PE.**

**FEVEREIRO 2024**




Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor.




Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor.



Trincas e fissuras no primeiro andar. Na imagem, fissuras em uma das janelas do corredor.



Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor.



Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor. Na imagem, fissuras no interior do banheiro.




Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor. Na imagem, fissuras no interior do banheiro.



Trincas no primeiro andar, vistas da parte externa do prédio



Trincas no primeiro andar, vistas da parte externa do prédio



Trincas no primeiro andar, vistas da parte externa do prédio.



Trincas no primeiro andar, vistas da parte externa do prédio.



Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor. Na imagem, escoramento na região afetada.



Trincas e fissuras no primeiro andar, que se estendem por toda a parede do final do corredor. Na imagem, escoramento na região afetada.