




SOLLAR

44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS



Bancos:
SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: PE 6/2023 ORSE:
SE 5/2023 (Preço desonerado)

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE LAGOA DO OURO-PE

Planilha Sintética Simples

BDI Padrão: 26,140%
PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
BREJÃO-PE

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit	Preço com BDI	total	Preço
1				SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 44.414,82	5,93%
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	R\$ 300,25	R\$ 378,73	R\$ 1.514,92	0,20%
1.2	Composição	Próprio	227	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	681,60	R\$ 49,90	R\$ 62,94	R\$ 42.899,90	5,73%
2				REVISÃO DE COBERTURA - ADMINISTRAÇÃO					R\$ 2.798,61	0,37%
2.1	Composição	Próprio	10002	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	221,76	R\$ 10,01	R\$ 12,62	R\$ 2.798,61	0,37%
3				PINTURA ARQUIBANCADA					R\$ 9.597,30	1,28%
3.1	Composição	Próprio	7725	Remoção de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	345,60	R\$ 6,64	R\$ 8,37	R\$ 2.892,67	0,39%
3.2	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	M2	345,60	R\$ 3,82	R\$ 4,81	R\$ 1.662,33	0,22%
3.3	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	345,60	R\$ 11,57	R\$ 14,59	R\$ 5.042,30	0,67%
4				PINTURA MURETA DO ALAMBRADO					R\$ 4.146,10	0,55%
4.1	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	M2	213,82	R\$ 3,82	R\$ 4,81	R\$ 1.028,47	0,14%
4.2	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	213,82	R\$ 11,57	R\$ 14,59	R\$ 3.119,63	0,42%
5				PINTURA EXTERNA BLOCO ADMINISTRATIVO					R\$ 6.483,72	0,87%
5.1	Composição	Próprio	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	233,48	R\$ 6,64	R\$ 8,37	R\$ 1.954,22	0,26%
5.2	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	M2	233,48	R\$ 3,82	R\$ 4,81	R\$ 1.123,03	0,15%
5.3	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	233,48	R\$ 11,57	R\$ 14,59	R\$ 3.406,47	0,45%
6				PINTURA ESQUADRIAS					R\$ 1.330,20	0,18%
6.1	Composição	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	42,08	R\$ 10,46	R\$ 13,19	R\$ 555,03	0,07%
6.2	Composição	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	40,50	R\$ 15,18	R\$ 19,14	R\$ 775,17	0,10%
7				SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DO COMPO					R\$ 73.979,72	9,87%
7.1	Insumo	ORSE	13793	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	32,00	R\$ 1.597,41	R\$ 2.014,97	R\$ 64.479,04	8,61%
7.2	Composição	SINAPI	101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 4.212,82	R\$ 5.314,05	R\$ 5.314,05	0,71%
7.3	Composição	SINAPI	101375	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 3.319,04	R\$ 4.186,63	R\$ 4.186,63	0,56%
8				ESQUADRIA - PORTÃO DO CAMPO (ACESSO APÓS ARQUIBANCADA)					R\$ 7.439,10	0,99%
8.1	Composição	Próprio	9290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e o ferrolho	m2	15,00	R\$ 393,17	R\$ 495,94	R\$ 7.439,10	0,99%
9				CONSTRUÇÃO DE NOVO ALAMBRADO (FRENTE, FUNDO E LATERAL DIREITA DO CAMPO)					R\$ 516.438,62	68,93%
9.1	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	45,28	R\$ 75,32	R\$ 95,00	R\$ 4.301,60	0,57%
9.2	Composição	SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	45,28	R\$ 561,56	R\$ 708,35	R\$ 32.074,08	4,28%
9.3	Composição	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	45,28	R\$ 257,45	R\$ 324,74	R\$ 14.704,22	1,96%
9.4	Composição	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021	M2	1.704,00	R\$ 198,22	R\$ 250,03	R\$ 426.051,12	56,86%
9.5	Composição	ORSE	2454	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	2.160,00	R\$ 0,50	R\$ 0,63	R\$ 1.360,80	0,18%
9.6	Composição	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	380,00	R\$ 79,17	R\$ 99,86	R\$ 37.946,80	5,06%
10				CALÇADA FRONTAL À ARQUIBANCADA					R\$ 10.278,36	1,37%
10.1	Composição	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	108,00	R\$ 75,45	R\$ 95,17	R\$ 10.278,36	1,37%
11				SISTEMA DE IRRIGAÇÃO					R\$ 29.912,12	3,99%
11.1	Composição	Próprio	10538	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha irriga-LF, Tigre ou similar	m	520,00	R\$ 23,02	R\$ 29,03	R\$ 15.095,60	2,01%
11.2	Insumo	ORSE	8427	Saida aspersor EP Ø 2" x 1 1/2"	un	81,00	R\$ 73,17	R\$ 92,29	R\$ 7.475,46	1,00%

SOLLAR CONSTRUTORA
LOCADORA E SERVIÇOS
LTDA:44036692000101

Assinado de forma digital por
SOLLAR CONSTRUTORA
LOCADORA E SERVIÇOS
LTDA:44036692000101
Dados: 2023.11.09 14:13:41
-03'00'

ATYLA SÓSTENES GUIMARÃES
CREA:1819596176
ENGENHEIRO CIVIL

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE



44.036.692/0001-01
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
 CENTRO - CEP: 55325-000

Bancos:
 SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: PE 6/2023 ORSE: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE
 SE 5/2023 (Preço desonerado)

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un	Qtz	Valor Unit	Valor Total	Preço Unit BDI	Total BDI	Total	Porcento
11.3	Insumo	ORSE	9546	Aspersor p/irrigação ref.5004 PLUS PC/FC, marca Rain Bird ou similar		81,00	R\$ 71,85	R\$ 90,63	R\$ 7,341,03	R\$ 28.825,92	R\$ 28.825,92	0,98%
12	PERFURAÇÃO DE POÇO											
12.1	Composição	ORSE	6234	Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 8" (Poço 120m)	m	100,00	R\$ 179,23	R\$ 226,08	R\$ 22.608,00	R\$ 22.608,00	R\$ 22.608,00	3,02%
12.2	Composição	SINAPI	104190	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA).	UN	1,00	R\$ 545,00	R\$ 687,46	R\$ 687,46	R\$ 687,46	R\$ 687,46	0,09%
12.3	Composição	Próprio	C2065	AF_12/2022								
12.3	Composição	Próprio	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 336,88	R\$ 424,94	R\$ 424,94	R\$ 424,94	R\$ 424,94	0,06%
12.4	Insumo	SINAPI	759	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UN	1,00	R\$ 4.126,78	R\$ 5.205,52	R\$ 5.205,52	R\$ 5.205,52	R\$ 5.205,52	0,69%
13	BANCOS DE RESERVA											
13.1	Composição	ORSE	7945	Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2,00	R\$ 4.685,10	R\$ 5.909,78	R\$ 11.819,56	R\$ 11.819,56	R\$ 11.819,56	1,58%
3.2	Composição	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	16,00	R\$ 83,26	R\$ 105,02	R\$ 1.680,32	R\$ 1.680,32	R\$ 1.680,32	0,22%

Total sem BDI R\$ 594.008,27
 Total do BDI R\$ 155.238,20
 Total R\$ 749.246,47

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA:44036692000101
 Assinado de forma digital por SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA:44036692000101
 Dados: 2023.11.09 14:14:06 -03'00'

Qualquer erro na ATYLA SISTEMA DE SUÍTIOS E SERVIÇOS LTDA
 ou em ATYLA SISTEMAS DE SUÍTIOS E SERVIÇOS LTDA
 não é responsabilidade desta empresa
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 44.036.692/0001-01

ATYLA SÓSTENES GUIMARÃES
 CREA:1819596176
 ENGENHEIRO CIVIL

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 44.036.692/0001-01 E-MAIL: sollarconstrutora@gmail.com
 Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE