

Solicitação Solicitar ou Alterar Fiscal de Obra, Gestor Unidade, Consulta Unidade

Tipo de ensino: Educação Básica

Município - UF: Brejão - PE

Obra: (1113802) Esc Int João Cabral da Silva Filho (Santa Rita) - Brejão - PE



- Tipo Solicitação:**
- Mobiliário
 - Uso de Saldo
 - Alteração de Locação
 - Prorrogação de prazo de Cumprimento de Objeto
 - Cancelamento de Obra
 - Alteração de Projeto/Serviço
 - Troca de Terreno
 - Desbloqueio do Cronograma
 - Exclusão de aditivo
 - Desbloqueio de Conta Corrente
 - Solicitar ou Alterar Fiscal de Obra, Gestor Unidade, Consulta Unidade
 - Solicitação para Correção de Inconsistência no sistema
 - Solicitar Nova Pactuação
 - Solicitação de desbloqueio de obra.

- Solicitar/Alterar:**
- Fiscal de Obra
 - Gestor Unidade
 - Consulta Unidade
 - Não

- Problemas com senha?**
- Sim
 - Não

- Alteração de dados cadastrais?**
- Sim
 - Não

- Outros:**
- Sim
 - Não

CPF do usuário: 03159025403

Nome do usuário: THIAGO AMORIM DE MOURA

Justificativa: A presente solicitação baseia-se pela necessidade da liberação de acesso para o Fiscal da Unidade profissional engenheiro CREA nº 210301179-1 THIAGO AMORIM DE MOURA, E-mail , como responsável pela presente obra e demais do Município de Brejão/PE.

Observação: null

Anexos:

Ação	Arquivo	Descrição	Data de Inclusão
<input type="button" value="Fechar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>			

Lista de Solicitações Solicitar ou Alterar Fiscal de Obra, Gestor Unidade, Consulta Unidade

Ações	Tipo Solicitação	Situação	Justificativa	Data	Usuário
	Solicitar ou Alterar Fiscal de Obra, Gestor Unidade, Consulta Unidade	Aguardando Análise FNDE	A presente solicitação baseia-se pela necessidade da liberação de acesso para o Fiscal da Unidade profissional engenheiro CREA nº 210301179-1 THIAGO AMORIM DE MOURA, E-mail , como responsável pela presente obra e demais do Município de Brejão/PE.	11/11/2022 10:11:47	ELISABETH BARROS DE SANTANA

Total de Registros: 1





Relatório de Vistoria de Obras - Modelo 01

1. Caracterização do Terreno

1.1 Possibilidade de Escoamento de Águas Pluviais:

Sim

1.2 Possibilidade de Alagamento:

Não

1.3 Ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emanações de gas...

Sim.

Observação:

Mediante a localização da Escola ser no âmbito rural, existe a ocorrência de poeiras.

1.4 Existe passagem pelo Terreno?

Não.

1.5: Existem no terreno: árvores, muros ou benfeitorias a conservar ou a demolir?

Sim.

Observação:

Existe muro.

Indicar as características do terreno e do solo, bem como outros elementos importantes:

Terreno planejado devido a construção anterior e de boa resistência.



assinado por: idUser 56

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230228104717.pdf>

2. Existência de Serviços Públicos

2.1 Indicar as ruas de acesso, informando a principal e a mais conveniente:

Apenas uma rua de acesso à Escola Intermediária João Cabral da Silva Filho que é a mesma de entrada na Comunidade de Santa Rita.

2.2 Existem guias e passeios públicos de acesso à escola?

Sim.

2.3 O terreno é atendido por rede de abastecimento de água?

Não.

Informar a rua de entrada e regularidade de abastecimento bem como eventual necessidade de extensão:

O abastecimento é realizado através de poço comunitário.

2.4 O terreno é atendido por rede de esgoto:

Não.

Informar o tipo de sistema de tratamento a ser adotado:

Não existe rede de esgoto na Comunidade de Santa Rita, o tipo é de Fossa Séptica.

2.5 O terreno é atendido por rede de eletricidade?

Sim.

Informar tensão de distribuição, rua de acesso e eventual necessidade de extensão ou rebaixamento de tensão.

220V

Observação:

Não há necessidade de extensão ou rebaixamento.

2.6 O terreno é atendido por rede de gás?

Não.

2.7 O terreno é atendido por rede telefônica?

Não.

2.8 O terreno possui acesso pavimentado?

Não.

3. Características Sócio-Urbanistas

3.1 Informar situação econômica e social da localidade e o padrão construtivo da vizinhança:

Vila situada na zona rural de população com baixa renda, ruas calçadas, acesso a saúde com Unidade Básica de Saúde presente na Vila. Padrão Construtivo: Térreas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de concreto, revestimento interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, sem forro, ocasionalmente podem ter cobertura, laje pré-moldada com ou sem revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelho) ou de cacos de cerâmica. Composta normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser W.C. externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias de madeira e/ou ferro simples.

3.2 O terreno está localizado próximo a obras de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)?

Não.

3.3 O terreno está localizado em área de construção de habitações do Programa do Minha Casa, Minha Vida?

Não.

4. Providências a serem Tomadas Previamente

4.1 Existe necessidade de execução de movimento de terra para construção da obra?

Não.

4.2 Existe necessidade de pavimentação das ruas de acesso ao terreno?

Não.

4.3 Existe necessidade de remoção de obstáculos ou edificações existentes no terreno?

Sim.

Informar as medidas que serão adotadas para que o terreno fique livre de quaisquer impedimentos antes do início da obra:

Existem arribancadas que deverão ser adaptadas para receber a estrutura de concreto e metálica da cobertura, cabendo à municipalidade a responsabilização pelas adaptações necessárias.

4.4 Existe necessidade de remoção de eventuais ocupantes?

Não.

4.5 Existe necessidade de canalização de córregos ou curso(s) d'água?

Não.

