

RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: janeiro/2023

Contenção da orla municipal

Foto 01



Legenda: Devidos as fortes chuvas a contenção em alvenaria de pedra tombou.

Foto 02



RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: janeiro/2023

Contenção da orla municipal

Legenda: Contenção danificada

Foto 03



Legenda: Piso intertravado danificado.

