



GOVERNO MUNICIPAL DE BREJÃO-PE
Proteção e Defesa Civil Municipal de Brejão

RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE RISCO ESTRUTURAL NO
PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE BREJÃO-PE

O presente relatório técnico tem como objetivo apresentar a avaliação realizada pela equipe da Defesa Civil Municipal de Brejão acerca das condições estruturais do pórtico localizado na entrada deste município, bem como recomendar medidas preventivas visando garantir a segurança da população e evitar acidentes decorrentes de possível colapso estrutural.

Em vistoria técnica realizada na data de **20 de fevereiro de 2026**, a equipe da Defesa Civil constatou que parte da estrutura metálica do referido pórtico apresenta sinais visíveis de comprometimento estrutural, tais como:

- pontos de corrosão avançada;
- desprendimento parcial de componentes;
- instabilidade estrutural;
- risco iminente de queda de partes metálicas.

Durante a inspeção, verificou-se que a estrutura se encontra exposta às intempéries e apresenta condições que comprometem sua estabilidade e segurança, especialmente em situações de ventos fortes e chuvas.

Considerando os indícios observados durante a vistoria, conclui-se que a permanência da estrutura nas condições atuais representa risco potencial à integridade física de pedestres, veículos e imóveis próximos. A deterioração identificada poderá ocasionar o desabamento parcial ou total da estrutura metálica, configurando situação de risco e necessidade de intervenção preventiva imediata.

Diante do exposto, a Defesa Civil Municipal de Brejão **RECOMENDA**:



A remoção imediata da parte comprometida da estrutura metálica do pórtico; O isolamento preventivo da área até a conclusão dos serviços; A adoção das medidas necessárias para garantir a segurança da população e evitar acidentes.

Este relatório é emitido para fins de orientação técnica e adoção das providências cabíveis pelos órgãos competentes, tendo em vista a existência de risco estrutural identificado durante vistoria da Defesa Civil Municipal.

Segue abaixo imagens do referido pórtico:

José Santos





[Handwritten signature]
J. Santos





Brejão – PE, 20 de fevereiro de 2026.

Renato Marques de Aquino

Renato Marques de Aquino
Coordenador da Defesa Civil Municipal
Portaria GP nº 087/2025

Emily Caroline T. B. dos Santos

Emily Caroline Tenório Barbosa dos Santos
Responsável Técnico da Defesa Civil Municipal
Portaria GP nº 087/2025

