


## Relatório Fotográfico Medição

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BM ACERCA DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE

Eu, **Kaio César de Santana do Amaral**, venho, por meio deste, apresentar o relatório fotográfico de execução do projeto acerca da **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE**. A obra está sendo realizada pela empresa **CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 21.921.643/0001-48**.

Ocorreu avanços relativos à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE**, execução da obra se encontra em andamento, tendo sido executado os serviços listados no Boletim de Medição. A visita foi realizada ao longo dos meses de novembro até fevereiro de 2024, como é demonstrado pelas fotos apresentadas a seguir.



**Rua Vereador José Nunes (1) / Rua Vereador José Nunes (2)**



**FOTO 01 – APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO**



**FOTO 02 – APLICAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA**



## Relatório Fotográfico Medição

### Rua Vereador José Nunes (1) / Rua Vereador José Nunes (2)




**FOTO 03 – APLICATION DO MEIO-FIO E ATERRO DAS CALÇADAS**



**FOTO 04 – APLICATION DA SINALIZAÇÃO**

## Relatório Fotográfico Medição

### Rua Vereador José Nunes (1) / Rua Vereador José Nunes (2)



### FOTO 05 E 06 – APLICAÇÃO DO PAVIMENTO PARALELO



### FOTO 07 E 08 – APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

**ENG. FISCAL – KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL**

**CREA 181943610-1**